




Peugeot 308

3 / 5-Türer

(ab 2007)



Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.



Legende


	Airbag		Karosserie-verstärkung		Batterie		Steuergerät
	Gas-generator		Gurtstraffer		Überroll-schutz		Gasdruck-dämpfer
	Gastank		Sicherheits-ventil		Kraftstoff-tank		e-Booster
	Sicherungs-kasten		Hochvolt -leitung/-komponenten		Hochvolt -batterie		Hochvolt-trennstelle



Peugeot 308 SW (ab 2007)



Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.



Legende



	Airbag		Karosserie- verstärkung		Batterie		Steuergerät
	Gas- generator		Gurtstraffer		Überroll- schutz		Gasdruck- dämpfer
	Gastank		Sicherheits- ventil		Kraftstoff- tank		e-Booster
	Sicherungs- kasten		Hochvolt- leitung/ -komponenten		Hochvolt- batterie		Hochvolt- trennstelle



Peugeot 308 cc (ab 2008)



Note: The Rescue Sheet depicts a LHD vehicle (as allowed under the ISO 17840-1). All components (other than steering wheel and passenger airbag) are located in the same position in the Aust/NZ RHD model.



Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Batterie		Steuergerät
	Gas- generator		Gurtstraffer		Überroll- schutz		Gasdruck- dämpfer
	Gastank		Sicherheits- -ventil		Kraftstoff- tank		e-Booster
	Sicherungs- kasten		Hochvolt- -leitung/ -komponenten		Hochvolt- -batterie		Hochvolt- trennstelle

• Kommentare:

- Aktive Überrollbügel integriert in den hinteren Kopfstützen, Aktivierung erfolgt über eine Feder mit pyrotechnische Auslösung
- Das Dach kann manuell geöffnet werden (mit Imbus-Schlüssel) durch Zugriff auf das hydraulische System im Kofferraum (siehe Foto). Anschließend muss die Verriegelung im Fahrzeuginnen über dem Rückspiegel entriegelt werden.
- Erhebliche Verstärkung des A-Pfeilers und des unteren Karosseriebereichs, die einen Eingriff im Vergleich zu den anderen Versionen erschwert

