

SEAT Leon

Sportstourer (ab 2020)







Hinweis: es ist die maximal mögliche Ausstattung abgebildet.

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fuß-gänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-schutzsystem		Gasdruckdämpfer / Vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Sensibler Bereich		
	Niedervolt-batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Treibstofftank		Hochspannungs-kabel		Hochspannungsel ement das die Hochspannung abschaltet		Sicherungen / Abschalten der Hochspannung		Hochspannungs-komponente

Marke	Art	Stufe	Markteinführungsjahr	Interne Referenz	Erstellungsdatum	Ausgabe	Versions-Nr.	Seite
SEAT	Leon	1	2020	VSS-KL80K50	15.02.2019	01.12.2020	4	1 von 3

SEAT Leon
Sportstourer (ab 2020)

1. Identifizierung / Erkennung

Logo







Eventuell ist kein Logo vorhanden

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben


Fahrzeug immobilisieren

Taste „P“ (Parken) drücken und Feststellbremse betätigen.





Hebepunkte




Geeignete Hebepunkte

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen


Zündung ausschalten

Deaktivierung der 12 Volt Stromversorgung des Fahrzeugs




Frontklappe öffnen
12-Volt-Fahrzeugbatterie lokalisieren
Minuspol (-) abklemmen


Deaktivierung der 48 Volt Stromversorgung des Fahrzeugs



LI ION

Die 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie abklemmen






Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird die 48 Volt Fahrzeugelektrik automatisch deaktiviert.

SEAT Leon
Sportstourer (ab 2020)

4. Zugang zu den Insassen





Verglasung:

① Verbundsicherheitsglas

② Einscheiben-Sicherheitsglas

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		Max 55l
		12 V
 LI ION		48 V Optional

6. Im Brandfall



Lithium-Ionen-Batterien können durch Beschädigung oder unsachgemäße Handhabung sowohl spontan wie auch zeitverzögert in Brand geraten. Außerdem können sie sich nach Löschen des Brands erneut selbst entzünden.
Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen!



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

 Entzündbar	 Explosiv	 Korrosiv	 Gesundheitsschädlich	 Umweltgefährlich	 Benzin-Kraftstoff	 Diesel-Kraftstoff	 Gefahr
 IR-Wärmebildkamera benutzen	LI ION Lithium-Ionen-Batterie	 Mit Wasser löschen					

Marke	Art	Stufe	Markteinführungsjahr	Interne Referenz	Erstellungsdatum	Ausgabe	Versions-Nr.	Seite
SEAT	Leon	1	2020	VSS-KL80K50	15.02.2019	01.12.2020	4	3 von 3